

ת"פ 18752/10 - מדינת ישראל נגד אפדור בע"מ, קובי טולדנו, מאיר פילו

בית משפט השלום באילת

ת"פ 18752-10-14 מדינת ישראל נ' אפדור בע"מ ואח'
תיק חיזוני: מס' תיק חיזוני

בפני	כבוד השופט תומר אורנוב
נאשימים	מדינת ישראל
נגד	1. אפדור בע"מ
	2. קובי טולדנו
	3. מאיר פילו

החלטה

לפני עתירת הנאשמים לזכותם מהעבירות המียวחות להם וזאת מכוח טענת אין להשב על האשמה, לפי סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב - 1982.

כתב האישום על קצה המזלג

הנאשם 1 היא חברה שהתאגדה כדי בישראל ופעילה באילת את מלון "קריאון פלאזה" (בעבר "הולדי אין") (להלן - המלון).

הנאשם 2 כיהן בזמן הרלוונטיים כמנכ"ל המלון והוא אחראי לכל הנושאים הקשורים לניהול ותפעול המלון, לרבות קבלני ביב וشاءבה.

הנאשם 3 כיהן בזמן הרלוונטיים כמנהל אחזקת מלון ובמסגרת תפקידו היה אחראי על תחזיות מערכות המלון.

לנאשמים מียวחות עבירות לפי החוק למניעת זיהום הים ממוקרות יבשתיים, תשמ"ח - 1988; לפי החוק לשימרת הניקיון, תשמ"ד - 1984; ולפי החוק למניעת מפגעים, תשכ"א - 1961.

בהתמצית, נטען בכתב האישום כי הנואשת 1 אחראית לטיפול ולתחזוקה של קו הולכת שפכים, שתחלילתו בשוחת ביוב הנמצאת מזרחת למלון, בכניסה למסעדה "פאגו - פאגו" (הנושקת ל真切 הlgונה), וסיום בתחנת שאיבת הנמצאת מתחם לחניון המלון (להלן - תחנת השאיבה), תחנה שממנה מוזרמים השפכים למערכת הביוב העירונית.

ימים 04/10/12 בשעות הלילה, ועד ליום 05/10/12 בשעות הבוקר, גלו שפכים משוחת הביוב שבכניסה למסעדה "פאגו - פאגו" לכיוון הטיהרת זרמו ממש למימי הlgונה, וכן גלו שפכים לתוך מסעדה "פאגו - פאגו". השפכים שגלו לתוכה מסעדה "פאגו פאגו" הוזרמו לים באמצעות משאבות חירום אוטומטית שנמצאת בקומה המרתף של המסעדה.

כתוצאה לכך צפה על פני מימי הlgונה, בסמוך למסעדה "פאגו פאגו" כמות גדולה של שומנים נזליים אשר הפיצה ריח חריף ביותר, וכן נגרם לכלוך על פני הטיהרת ובסמכות למסעדה "פאגו פאגו", שם הורגש ריח חריף ומסריך של ביוב אשר הפריע לאורחי הבר "真切 99". בדגימות שנלקחו מהשפכים שהוזרמו ממסעדה "פאגו פאגו" התגלו מזהמים בערכיהם החורגים מהמומותר.

על פי הנטען בכתב האישום, הסיבה לגילשת השפכים משוחת הביוב של מסעדה "פאגו - פאגו" היא לחץ של שפכים שנוצר בקו הביוב, כתוצאה מיי תפוקוד המשאבות שבתחנת השאיבה (תחנה לה אחרים הנואשים), וזאת עקב הצלברות חריגה של שומן בתחנת השאיבה לצד תקלת בלוחות ההתראה והבקרה.

קו ההגנה

בתחילת, בישיבת יום 08/02/15, כפרו הנואשים כפירה כללית בעבודות כתב האישום.

בהמשך, הגיעו הנואשים מענה בכתב, בו נכתב בזו הלשון: "**הנאשים יטענו כי כל ניתוח האירוע בכתב האישום נעדר כל בסיס עובדתי וمبוסס על טעויות בהבנת פעולות המערכת.**" סתמו ולא פירשו.

למעשה, רק במהלך שמיית ההוכחות, מתוך השאלות שהופנו לעדי התביעה בחקירהם הנגדית, התברר לאשרו קו ההגנה של הנואשים.

לטענת הנואשים, הצלברות חריגה של שומנים במתיקני הפרדת השומנים של מסעדות "פאגו - פאגו" ו "אגאדיר" הביאה לגילשת השומנים לתוך קו הולכת השפכים ויצרה סתיימה בנזקודה מסוימת בקו, לפני תחנת השאיבה. סתיימה זו יצרה לחץ בקו הביוב וגרמה לגילשת השפכים מהשווה ליד מסעדה "פאגו - פאגו" בליל ה - 04/10/12.

עוד טענו הנואשים, כי בעקבות פתיחת הסתיימה האמורה, הצלברה כמות חריגה של חלקו שומן בתחנת השאיבה שגרמה לקריסת המשאבות, לייצר לחץ על קו הולכת השפכים ולgilשת השפכים מהשווה ליד מסעדה "פאגו - פאגו" בבוקרו של יום ה - 05/10/12.

הנאשמים הוסיף וטענו, כי בין אם הם נשאים באחריות למשעים המוחסנים להם ובין אם לאו, כמה לזכותם טענה של הגנה מן הצדק שכן קיימים גורמים אחרים, כדוגמת מסעדה "פאגו - פאגו" ותאגיד המים "עין נטפים", האחראים לגילשת השפכים המתווארת בכתב האישום. ביחס למסעדה "פאגו - פאגו" טוען כי היא בנתה את שותת הביב שלה (מןנה גלשו השפכים) בגין לכללי התכוןן הגרביטצוני (שיטת הפרשי הגבאים) וכן בנתה ללא היתר משאבה המזרימה נוזלים מרמתף המסעדה לים במקומם לקו הביב. ביחס לתאגיד המים "עין נטפים" טוען כי הוא אישר את התחרבות מסעדה "פאגו פאגו" לעקן הביב על אף שהשווה בנתה כאמור בגין שיטת הפרשי הגבאים.

נוכח ירידת המחלוקות נשמעו עד התייעזה, הוגשו מסמכים ואף נערכ ביקור של בית המשפט במקום (לאורך קו הולכת השפכים מסעדה "פאגו - פאגו" ועד לתחנת השאייה שבחניון המלוון).

טענת ה - "no case"

בתום שמיית ראיות התייעזה, העלו הנאשמים טענה "אין להшиб על האשמה", מכוכה עתרו לזכותם.

הנאשמים טוענו כי אין בראיות שהביעה המאשימה כדי להוכיח שהסיבה לגילשת השפכים מהשווה ליד מסעדה "פאגו - פאגו" היא דווקא בתקלה שאירעה בתחנת השאייה, הנמצאת באחריות הנאשמים, אלא יש בהן כדי להצביע על סיבות אחרות לגילשת השפכים: הסיבה האחת היא היוציארות סתימה בקו הולכת השפכים, שמקורה בהצברות חריגה של שומנים במתקן מפריד השומנים של מסעדה "פאגו - פאגו", ואח"כ, בעקבות פתיחת הסתימה, הצטברות של שומנים בתחנת השאייה שהביאה להפסקת פעילותה וליצירת לחץ שפכים על הקו; והסיבה השנייה היא טעות תכנונית בבניית המפלס העליון של השווה ליד מסעדה "פאגו - פאגו" לצד בנויות משאבה לא חוקית במרתף המסעדה.

המאשימה טוענה מנגד כי לצורך הכרעה בטענה של אין להшиб על האשמה, בית המשפט אמון לבדוק שקייםת תשתיית ראייתית לכואורית ודלה להוכיח המיוסח לנאים, מבלתי להיכנס לשאלות של משקל ומהימנות, כאשר בעניינים של הנאשמים קיימת גם קיימת תשתיית צו, תוך שהפונה להודאות הנאשמים במשטרה, לדוי"ח החקירה של המפקח אילן סקס ולעדות של עמרם אדרי, הבעלים של חברת השאייה.

המסגרת הנורמטיבית

סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב - 1982, שכורתה זיכוי בשל היעדר הוכחה לכואורה, קובע כי: **"נטstimah prashat hatiyusa vla hoccha ashema af lachora, yizcha beth hareshut at haeshem - bin ul pi**
טענת haeshem vbin miyamto - lachor shnun latobu leshmuim at dbaro beinin . . .".

לצורך הכרעה בטענת "אין להшиб על האשמה" די למעשה בקיומן של ראיות, ואפילו דלות, להוכיח יסודות העבירה המוחסת לנאים כדי לחיבו להшиб על האשמה (ע"פ 732/76 **מדינת ישראל נ' כחלון**, פ"ד לב (1); ע"פ 405/80 **מדינת ישראל נ' שדמי**, פ"ד לה (2) 757). די בכך שיש בראיות "שםך של ראייה" המסביר את הנאים

במקרה העבירה כדי לחייבו להסביר על האשמה (ע"פ (מחוזי - ת"א) 81/887 מדינת ישראל נ' לוטן (2/06/01)).

וודges, בשלב זה של הדיון בית המשפט אינו שוקל שיקולי מהימנות ואינו בוחן משקל הראיות (בש"פ 829/98 מדינת ישראל נ' דחלה, פ"ד נב (1) 625, 629).

דין והכרעה

הצדדים אינם חולקים ביניהם ביחס לקרות האירועים המתוארים בכתב האישום ולתוצאותיהם.

הראיות הלכאיות שהובאו עולה, כי החל מليل ה - 04/10/12, סמוך לשעה שעה 23:00 לערך ועד לבוקר ה - 05/10/12, שפci ביב גלשוש משהת הביב, הנמצאת בכניסה למסעדת "פאגו - פאגו", אל עבר הטילת והקיר המערבי של מסעדת "פאגו - פאגו", ומשם זרמו אל מימי הלגונה (ת/12 - דז"ח אירוע שערך המפקח חנן גולומבך; ת/13 - תוספת לדז"ח אירוע שערך המפקח חנן גולומבך; ת/14 - תמונה שצילם המפקח חנן גולומבך ביום 05/10/12 שעה 01:15; ת/20 דז"ח של אלן ורבוֹגָן; ת/21 תמונה א' ו - ב'; עדותו של אילן סקס עמ' 73 שורות 27 - 30 ועמ' 75 שורות 14 - 17; תמונה ת/11).

עוד עולה מהראיות הלכאיות, כי בבוקרו של יום ה - 12/10/15 הזהרמו שפci ביב מרתקף מסעדת "פאגו - פאגו" למימי הלגונה באמצעות משאבה שהותקנה במרתקף מסעדת "פאגו - פאגו" (ת/11, 3 תמונה שצולמו על ידי אילן סקס ביום 12/10/05 שעה 09:26; ת/20 דז"ח של אלן ורבוֹגָן; ת/21 תמונה ג' - י'; ת/23 דז"ח של אילן סקס).

בין הצדדים גם מוסכם כיuko הולכת השפכים, בו אירעה התקלה, מחוברים בלבד המלוון עצמו (شمזרים שפכים מה - SPA, רחתת השיזוף של בריכת המלוון וחדר מכונות ג'קוזי; ת/15 - הودעת הנאשם 2 עמ' 2), גם מסעדות "פאגו - פאגו", "אנגאדייר" ובר "מזה 99".

החלוקת בין הצדדים נסובה סביר שאלת הגורם (או הגורמים) לגילשת השפכים משוחת הביב ליד "מסעדת "פאגו - פאגו": האם הגורם הוא תקלת שאירעה בתחנת השאייה (הן כתוצאה מהצברות שמן והן כתוצאה מתקלת בלוחות התאראה והבקרה), כנطען על ידי המאשימה, או שמא הגורמים הם היוצרים סתיימה בקבו כתוצאה מהצברות חריגה של שומנים במתקן מפריד השומנים של מסעדת "פאגו - פאגו" וכן טעות תכנונית בבניית המפלס העליון של שוחת הביב ליד מסעדת "פאגו - פאגו" ובנית משאבה ללא היתר במרתקף המסעדת, כנطען על ידי הנאשם.

על אף אבחן אם הוצגו על ידי המאשימה ראיות דלות ולכאיות להוכחת טענתה, שהגורם לגילשת השפכים הוא תקלת בתחנת השאייה.

לאחר שבחןתי את הראיות הגעת למסקנה, כי המאשימה הביאה ראיות לכאיות, יותר מدلות, להוכחת טענתה, ואלה

הם עיקרי הראיות:

א. עדותו של עמרם אדרי;

ב. עדותו של אילן סקס;

ג. הודעות (הודאות) הנאשימים;

ד. עדותו של אריק אשכנזי;

ה. שיקולים שבהיגיון.

להלן תפורטנה ראיות אלה:

עדותו של עמרם אדרי

עדות התביעה המרכזית והמשמעותית היא עדותו של בעלי החברת לשאיות ביוב, עמרם אדרי, עמה התקשרה הנואשת 1 בהסכם שנתי לטיפול בתחנת השאייה וריקונה משומנים ושפכים אחרים (ההסכם הוגש וסמן ת/35).

חקירתו של מר אדרי בתחנה למניעת זיהום ים אילת הוגשה במקומן עדות ראשית (ת/34).

מר אדרי סיפר ב - ת/34, כי לראשונה נודע לו על גליישת השפכים עת קיבל, בליל ה - 04/10/12, שיחת טלפון בעניין זה מהבעליים של מסעdet "פאגו - פאגו" (עדי בן יקיר). לדבריו, הוא מסר לבאים של מסעdet "פאגו - פאגו" כי הגיעו לטיפול בגלישה כרוכה בתשלום ולכע סירב הבעלים של מסעdet "פאגו - פאגו". למחרת ה - 05/10/12, בשעה 08:00, הוא הגיע מיזמתו למקום הגלישה ולאחר שנוכח בגלות כי צוות השאייה של תאגיד המים "עין נתפים" אינו מצליח לטפל בתקלה, הוא וצוותו לוקחו פיקוד על התקלה וטיפולו בה.

מר אדרי הוסיף וסיפר ב - ת/34, כי במהלך הטיפול בתקלה הוא מצא בתחנת השאייה הצטברות חריגה של שומנים וסבון, זאת לצד תקלות במערכת ההתראה של המשאיות (נורית בדיקה של תקינות מערכת ההתראה לא הייתה תקינה; מצוף הגלישה לא היה מחובר למערכת ההתראה הקולית; ולוח הפיקוד לא היה תקין אף הוא).

לבקשת החוקר, מנה מר אדרי ב - ת/34 את שלוש הסיבות לגלישת השפכים מהשובה שליד מסעdet "פאגו - פאגו" שהן: האחת - הצטברות חריגה של שומנים וסבון בתחנת השאייה; השנייה - תקלות בלוח המשאיות

והתראה; השלישית - בניית קו שפכים שלא בהתאם לכללי התכנון הגרביטציוני.

בחקירה הנגדית שלל מר אדרי את האפשרות של סטימה בקו, שהוצאה לו על ידי הגנה, והסביר כי הראה לכך היא שחרף כמוות המים שהוזרמה לתוכו הקו על ידי צוות השאייה של תאגיד המים "עין נטפים", בליל ה- 04/10/2012, הבעה לא נפתרה ומהשווה המשיכו לגלוש שפכים לכל אורך הלילה והבוקר של ה- 12/10/2012 (עמ' 99 שורות 28 - 32).

ביחס למקור תקלת החשמל בתחנת השאייה, נמסרו על ידי מר אדרי תשובות סותרות. תחילת שלל את האפשרות שעומס יתר על המשאייה יקפיץ את החשמל של התחנה, אך בהמשך אישר את תזת הגנה, ולפיה גם עומס על המשאייה, כגון נזול נתזקע במשאיה וגורם להתקנות בפעולתה, יכול להקפיץ את פיקק החשמל של מערכת המשאיות (עמ' 101 שורות 8 - 15).

הדו"חות והעדות של אילן סקס

אילן סקס שימש, בזמנים הרלוונטיים, כמפקח באגף למניעת זיהום ים באילת, מטעם המשרד להגנת הסביבה, וביקר בזירת האירוע בבוקרו של יום ה- 12/10/2012.

מטעמו של מר סקס הוגש במספר דוחות, ביניהם ת/23 ו- ת/26.

ב - ת/23 ציין כי מערכת ההתראה בתחנת השאייה שבחנוין המלון לא פעלה בזמן הרלוונטיים וגם הסתבר שלו החשמל לא קיבל חשמל ומשאיות התחנה לא נכנסו לפעולה. עוד עולה מ- ת/23, כי איש האחזקה של המלון בדק את הלוח ונמצא נתזקע בלוח נפל ולאחר שהנтиיח הורם,لوح של התחנה קיבל חשמל והמשאיות נכנסו לעובדה.

ב - ת/26 צינו על ידי מר סקס העובדות הבאות:

1. בבור השאייה של המלון הייתה, בלילה שבין 04/10/2012 ל- 05/10/2012 כמות גדולה מאוד של שומן שמנעה מהמצופים להתפרק. בעקבות כך, המשאיות לא נכנסו לפעולה והבור, כמו גם הולכת השפכים, התמלא עד אפס מקום.

2. **מצוק ההתראה לא פעל אף הוא בשל השומן שהצטבר ולא התקבלה כל התראה בלוח הבקרה על כן שהמשאיות אין פועלות.**

3. לחץ השפכים על המערכת גרם לפטיחת מכסה השואה ליד מסעדי "פאגו - פאגו" והחלה גליישת שפכים מהשואה ישירות למימי הלגונה.

- .4. אוטם שפכים חדרו בגרביטציה למרטף המסעה והציפו את מערכת שאיבת מי הים לזמן חרום. בעקבות הצפת מערכת החירום לחדרת מי ים נכנסה המערכת לעובדה ושבה את השפכים שהציפו את קומת המרטף אל הים.
- .5. התנה לא תחזקה נראה בקר שעומדים לא נשאבו מהבור בתדיות הנדרשת, לא בוצע ניקוי שוטף של השומנים (כאשר אנשי המלוון סמכו ידיהם על קבלן שנדרש לנוקות את הבור אחת לארבעה חודשים), ולא ביצעו בדיקות בשעות הערב בהן פעולות המסעדות ומזרימות ספיקות שיא.
- .6. **מערכת ההתראה הייתה מישנת ונבדקה על ידי חשמלאי המלוון, בנסיבות עמרם אדרי, ונמצאה לא תקינה. כמו כן, הcpfטור לבדיקת מערכת ההתראה שנמצא בלווח לא הפועל את המערכת כנדרש.**

על דבריו אלו חזר מר סקס בעדותו בבית המשפט (עמ' 74 שורות 5 - 6 ועמ' 75 שורות 3 - 6).

בשל חשיבותם יצוטטו להלן דבריו (עמ' 75 לפרטוקול מיום 10/11/16 שורות 3 - 6):

"**כי אני הגעת לתחנת השאיבה לקרהת תשע - עשר בבוקר, כשהיא הייתה מלאה עד הסוף, כל המוצפים היו תקועים בשכבת שומן, ההתראה לא עבדה, יש עלلوح החשמל כפטור שאתה יכול לבדוק אם ההתראה תקינה, היא גם לא עבדה, ונראה לי שזה לא מואתו בוקר קרה בבדיקה הכל שההתראות לא עבדו.**"

מר סקס גם שלל את האפשרות שהפסקת החשמל בתחנת השאיבה מקורה בפעולות הניקוי שבוצעו במסגרת הניסיונות לפתח את הסתימה בקו הולכת השפכים, והסביר כי הטעם לכך הוא שהשומן שהתגלה בבור שכב על פני המים ומכאן שמדובר בשומן שהוא קיימם בתחנת השאיבה ולא הוזרקל אליה במהלך פעולות הניקוי של הקו (עמ' 79 שורות 4 - 5).

עוד הוסיף וציין מר סקס, כי פתיחת סתימה בקו על ידי בזבזת (כפי שנעשה על ידי הוצאות של ס. נופי) לא יכולה לגרום לכמויות כה גדולות של שומן בתחנת השאיבה (עמ' 79 שורה 32).

חיזוק לטענה אחרת זו ניתן למצוא בעובדה שנפה תא המשאבות הוא 33.5 קוב (ת/34 עמ' 2), בעוד שנפה הקו והשוחות הוא רק 6 קוב (עמ' 99 לפרטוקול שורה 13).

הודעות (למעשה הודהות) הנאשימים

הנאשם 3 איש בחקירה Ci בליל ה- 4/10/12 מערכת ההתראה של תחנת השאיבה לא עבדה (ת/15 עמ' 2), אמצעי ההגנה החשמליים כנגד תקלות מתח בתחנת השאיבה לא פעלו אף הן (ת/16 עמ' 2), והמצפים לא התריעו עקב

נאשם 2 אישר, אף הוא, בחקירתו, שהיתה תקלה בארון החשמל (ת/17 עמ' 4).

בהקשר זה גם רأוי ליתן תשומת למסמר שנערכ על ידי המלוון ת/31 - דצ"ח תומר, ממנו עולה כי ביום 12/10/04 נורית חייו מתח בתחנת השאייה המזrichit לא דלקה.

עדות של אריק אשכנזי

אריק אשכנזי, המשמש כמהנדס הראשי של תאגיד המים "ען נטפים", הסביר בעדותו, כי הטיפול בתקלה כלל שאיבת השוחות ולא פתיחת סתימה של קו הביב והוסיף, כי לאחר שהשוחות נשאבו בלילה ה- 04/10/12, הייתה זרימה בקו הביב, דבר המוביל למסקנה, כי לא הייתה סתימה בקו וכי מקורה של הבעיה הוא בתחנת השאייה שבאחריות המלוון (עמ' 21 שורות 3-7 ועמ' 48 שורות 26-28).

מר אשכנזי גם אישר שהתייחס, ולפיו הייתה תקלה בתחנת השאייה, יכולה להסביר את האירוע (עמ' 52 שורות 27-28).

שיקולים שב醍גין

הנאשם 1 התקשרה עם החברה שבבעלות עמרם אדרי בהסכם שנתי לטיפול שוטף של תחנת השאייה (ת/35), כאשר אחת לארבעה חודשים מתבצעת שאיבת של נזלים ושפכים מתחנת השאייה (ת/34 עמ' 2).

הפעם האחרון לפני האירוע, שבה בוצעה פעולה ניקיון יזומה של תחנת השאייה במלוון, הייתה ביום 12/09/10, כאמור על ידי החברה שבבעלות עמרם אדרי (ת/36).

בבוקרו של יום ה- 05/10/12 נמצא בתחנת השאייה כמות חריגה של שמן (עדות אילן סקס, עמ' 75 שורות 3-5; תעודה של עמרם אדרי עמ' 95 שורה 11).

הימצאות כמות חריגה של שמן בתחנת השאייה, חדש בלבד לאחר ניקיון ושאייתה, יכולה להיות מוסברת באחת משתי אפשרויות: האחת היא תקלה במשאבות, והשנייה היא הגעת השמן בעקבות פעולות פתיחת הסתימה של הקו.

אלא שהאפשרות השנייה נשללה, כאמור לעיל, בעדוויות של עמרם אדרי ושל אילן סקס, מה גם שאפשרות זו הועלתה על ידי ההגנה רק במהלך חקירתם הנגידית של עדי התביעה ואין להזכיר במשמעותה בכתב שהוגש מטעם הנאשמים או בהודעותיהם בתחנה למניעת זיהום ים באילת.

לפיכך, המסקנה היגיונית הלאורית המתבקשת היא שאירועה תקלה בתחנת השאיבה שגרמה לחץ שפכים בקו ולגלישתם משוחת הביבוב ליד מסעדי "פאגו - פאגו".

המסקנה הלאורית העולה מהתשתייה הראייתית

בתשתיותראייתית שננסקרה לעיל יש כדי להוכיח, ברמה לאורית, שהסיבה לגלישת השפכים משוחת הביבוב ליד מסעדי "פאגו - פאגו" היא תקלה שאירעה בלוחות הבקרה וההתראה של תחנת השאיבה, כאשר תקלה זו הביאה להפסקת העבודה של המשאבות והצטברות שומן בكمות חריגה בתחנת השאיבה, אשר יצרה לחץ על קו הולכת השפכים עד לגלישתם מהשוחה האמורה.

ראיות המאשימה שוללות, ברמה לאורית, הן את האפשרות שהעלטה ההגנה ולפייה הגלישה של השפכים ביום ה- 04/10/2012 מקורה בסתימה בקו עקב הצטברות שומנים במתקן מפריד השומנים של מסעדי "פאגו - פאגו" והן את האפשרות שהעלטה ההגנה, ולפייה פתיחת הסתימה בקו גרמה להצטברות שומנים בתחנת השאיבה כאשר הצטברות זו הביאה להפסקת פעילות התחנה וגלישת השפכים בבוקרו של יום ה- 05/10/2012.

בתשתיותראייתית לאורית זו יש כדי לסביר את הנאים ביצוע העבירות המיוחסות להם ודין בה כדי לחייבם להшив על האשמה.

ובאשר להגנה מן הצד

ההחלטה לא תהא שלמה אם לא אתיחס לטענת הנאים כי קמה לזכותם טענה של הגנה מן הצד.

ראיות המאשימה עולות, לכואורה, שתי עבודות נוספות:

האחד - קיומה של טעות תכניתה במבנה המפלס העליון של שוחת הביבוב ליד מסעדי "פאגו - פאגו" (ממנה צורך גלשו השפכים באירוע), שבאה לידי ביטוי בכך שהמפלס העליון של השוחה, מה שמכונה בעגה המקצועית TL, נבנה בגובה המוגדר לכלי התכנון הגרביטציוני (עדותו של מר אדרי, עמ' 100 שורות 5 - 8 ו 23 - 25; נ/7). דבר זה מוביל לכך שבמקרה של לחץ שפכים בקו הביבוב, השפכים יגלושו בהכרח מהשוחה שהמפלס העליון שלו הוא הנמוך ביותר, קרי השוחה של מסעדי "פאגו - פאגו" (עדות אריק אשכנזי עמ' 30 שורות 18 - 19, עמ' 34 שורות 13 - 14, עמ' 36 שורות 18 - 20, עמ' 37 שורה 17, עמ' 38 שורה 18, עמ' 43 שורות 16-18, עמ' 51 שורות 16 - 17).

השני - המשאבה שהותקנה במרTCP מסעדי "פאגו - פאגו" ושהצינור שחוור אליה הוא שהזרים שפכים לים בבוקר ה- 05/10/2012, נבנה באופן פרטיני ובניגוד לתקנית הסנטירית (עדותו של אריק אשכנזי עמ' 46 שורות 7 - 18, שורות 26 - .(27 -

נשאלת השאלה, היא האם יש בעובדות אלו כדי לנתק את הקשר הסיבתי בין התקלה שאירעה בתחנת השאייה, כעולה לכאורה מריאות המאשימה, לבין גלישת השפכים מהשווה שליד מסעדה "פאגו - פאגו", באופן המצדיק זיכוי הנאשמים ولو מחלוקת הספק.

למצער, נשאלת השאלה, היא האם יש בעובדות הנ"ל כדי להצביע על אחוריותם של גורמים נוספים לגלישת השפכים, חולת הנאשמים, באופן המקיים לזכות הנאשמים טענה של הגנה מן הדק.

סבירוני, כי שאלות אלו צריכות להיות מוכרכעות בתום שמייעת כלל הראות, לרבות ראיות ההגנה ולרבות חקירותם הנגדית של הנאשמים, ככל שייחפותו להעид, ושל עדי ההגנה. כמובן, החקירה הנגדית היא כלי ויעיל לבירור האמת, אם לא הייעיל ביותר, ויש לאפשר למאשימה לעשות שימוש בכך זה כדי לנסות ולהימנע ממענה לשאלות האמורות.

סוף דבר

הבקשה לזכות הנאשמים מחלוקת טענה של אין להшиб על האשמה נדחתה בזאת.

עדותם של הנאשמים, ככל שייחפותו להעיד, ועדויות עדי ההגנה תשמענה במועד שנקבע, יום 17/03/21.

ב"כ הנאשמים יודיע עד ליום 01/03/17 אם בדעת הנאים 2 ו - 3 להעיד ומה מספר עדי ההגנה שעתידיים להעיד.

המציאות תעבור עותק החלטה זו לצדים.

ניתנה היום, י' בטבת תשע"ז, 08 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.